


Eduard Warntjen
Plögerweg 1
26452 Sande



Sande, den 06.06.2017

Sehr geehrter Herr Oltmann,

wie meine Familie und ich der Presse entnommen haben, beschäftigt sich der Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen derzeit mit der Sanierung des Mühlenweges und weiterer Straßen.

Als Anwohner des Plögerweg 1 stellen wir fest, dass der Plögerweg stellenweise Schlaglöcher aufweist. Dieser Zustand sollte kurzfristig beseitigt werden, um künftig weitere, noch höhere Folgekosten für die Gemeinde auszuschließen.

Wie Sie sicherlich wissen, wird die Zuwegung zum Hof Plögerweg 1 täglich durch private und landwirtschaftliche Fahrzeuge befahren. Dabei ist leider festzustellen, dass Fahrzeuge, die den Mühlenweg in südlicher Richtung (von der Autobahnbrücke kommend) befahren, dies mit einer viel zu hohen (nicht angepassten) Geschwindigkeit tun. Die Enge des Mühlenweges/ Plögerweges schränkt die Möglichkeiten, rechtzeitig ausweichen zu können, weiter ein. Die hohe Geschwindigkeit in Kombination mit der unübersichtlichen Kurve (zwischen der Kreuzung Loppelter Weg/ Mühlenweg bis hin zum Plögerweg) verschärfen die Situation für die vom Hof Plögerweg kommenden landwirtschaftlichen und privaten Fahrzeuge und Personen weiter. Hierbei verleitet speziell das starke Gefälle der Autobahnbrückenabfahrt Richtung Dollstrasse die Autofahrer zu einer stark überhöhten Geschwindigkeit.

Wir sehen es daher als zwingend erforderlich an, dass die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke von derzeit 50 km/h auf 30 km/h reduziert wird und dass in Zukunft die ein oder andere Geschwindigkeitskontrolle durch die Polizei durchgeführt wird.

Der Abschnitt Plögerweg/ Mühlenweg wird auch von Radfahrern (darunter Kinder), Joggen und Fußgängern mit und ohne Hund rege genutzt. Zudem handelt es sich bei dem Abschnitt gleichsam um eine zugelassene Strecke zum Straßenboßeln, das dort ebenfalls regelmäßig stattfindet.

Wir haben in der Vergangenheit bereits zuviele Situationen erlebt, bei denen nur knapp Unfälle vermieden werden konnten.

Des Weiteren würde ein Verkehrsspiegel gegenüber der Ausfahrt Hof Plögerweg 1 eine bessere Übersicht ermöglichen und damit eine entscheidende Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer schaffen.

Zusammenfassend sehen wir drei Faktoren als zwingend erforderlich (und annähernd kostenneutral für die Gemeinde) an, damit künftig Unfälle mit unter Umständen Personen- oder Sachschäden verhindert werden:

- Geschwindigkeitsreduzierung (von 50 auf 30 km/h) auf dem Mühlenweg/ Plögerweg
- Verkehrs- und speziell Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei
- das Aufstellen eines Verkehrsspiegels gegenüber der Hofzufahrt Plögerweg 1.

Wir bitten Sie, diese Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Ausschuss auf den Weg zu bringen. Über eine zeitnahe, positive schriftliche Antwort würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ed. Wartenjen