

	Foto	Standort	Ausstattung				Zustandsbeurteilung			Besonderheiten
			Bank	Material	Mülleimer	Untergrund	sehr gut	gut	schlecht	
5		Dollstr./zwischen Albert Brahms und Altendeichsweg	x	Holz	x	gepflastert		x		Reinigung erforderlich
6		"Hundeweg" hinter Lavayweg Blick auf Hofstelle	x	Holz		Gras		x		verspaakt Reinigung dringend erforderlich
7		"Hundeweg" hinter Lavayweg Blick auf Autobahn	x	Holz		Gras		x		verspaakt; Reinigung dringend erforderlich
8		Spielplatz/ Albert - Brahms- Str./ hinter dem Teich/ Blick auf Spielplatz	x	Holz unbehandelt	x	Gras	x			Sitzfläche verspaakt schon