


Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen

Sanierung Falkenweg; Zustandsbericht


02.04.2019

Fachbereich I, Bautechnik und Umwelt
Jan Richter

Neigungsverlauf Leitung Pumpwerk -> Hauptstr.




Beispiele defekte Hausanschlüsse



Ausbrüche in der Deckschicht

21.03.2019



Erste Ausbrüche

Schadstelle SW-Kanal

22.03.2019

Mit der Kamerabefahrung vom 20.03.2019 wurde ein mangelhafter Hausanschluss und eine Verockerung mit einer Querschnittsreduzierung von 50% festgestellt.
Bei der anschließenden mechanischen Aufreinigung (Pflichtaufgabe) wurde hierbei ein möglicher Defekt geöffnet oder das Medienrohr beschädigt.



Drückendes Grundwasser