

**Mängelliste für akute Straßen- und Gehwegschäden**  
**hier: nur im Plasterbereich**

1. Mellumstraße , bei Hs.-Nr. 2, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung,
2. Bordumstraße, bei Hs.-Nr. 3, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung,
3. Bordumstraße, bei Hs.-Nr. 5, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung,
4. Lessingstraße, bei Hs.-Nr. 17, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung,
5. Lessingstraße, bei Hs.-Nr. 19, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung,
6. Lessingstraße, bei Hs.-Nr. 23, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung,
7. Lönsweg, bei Hs.-Nr. 3, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, und Entwässerungsrinne
8. Lönsweg, bei Hs.-Nr. 9, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, und Entwässerungsrinne
9. Hauptstraße bei dem Nierenzentrum, Gehweg ca. 15,00 m x 2,00 m
10. Am Markt, Kurvenbereich vor der GS-Sande, Straßenschacht mit entsprechender Anpflasterung
11. Finkenweg, bei Hs.-Nr. 6, Gehweg ca. 15,00 m x 1,50 m
12. Fasanenweg, bei Hs.-Nr. 7, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, Entwässerungsrinne, Hochbord
13. Fasanenweg, bei Hs.-Nr. 15, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, Entwässerungsrinne, Hochbord

14. Ulmenweg, bei Hs.-Nr. 6, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, Entwässerungsrinne
15. Ulmenweg, bei Hs.-Nr. 8, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, Entwässerungsrinne
16. Deichstraße, bei Hs.-Nr. 23, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit einer Entwässerungsrinne 5-reihig,
17. Deichstraße gegenüber der Bushaltestelle, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, und Entwässerungsrinne
18. Dangaster Straße 1, Rückbau der übermäßigen Aufpflasterung, ca. 8,50 x 3,00 m,
19. Kreuzungsbereich Fritz-Erler-Straße/Fritz-Frerich Straße, Schachtkranz mit entsprechender Anpflasterung
20. Fritz-Frerich-Straße Einmündungsbereich Paul-Hug-Straße, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung, Entwässerungsrinne
21. Sanderahmer Straße bei Buss, Straßeneinlauf (Sinkkasten) mit entsprechender Anpflasterung,
22. Falkenweg, bei HS-Nr. 34, Versackung in Straße/Sinkkasten,
23. Fasanenweg, bei HS.-Nr. 2, Versackung Sinkkasten einschl. Pflaster und Hochbord,
24. Lessingstraße bei HS.-Nr. 52, Versackung Sinkkasten, einschl. Pflaster und Hochbord,
25. Rüstringer Str. bei HS.-Nr. 1c, Gehwegversackung durch Wurzelwerk auf ca. 10 m,
26. Rüstringer Str. bei Hs.-Nr. 93, Schacht bzw. anliegendes Pflaster in der Straße versackt,
27. Umfangstraße ab HS.-Nr. 8, ca. 40m Gehweg, aufgeworfen durch Wurzelwerk,

**28. Karl-Legien-Str. bei HS.-Nr. 17, Sinkkasten versackt,  
Klinkerhochkantpflaster,**

**29. Kurt-Schumacher-Str. gegenüber der Bushaltestelle, Sinkkasten  
versackt, einschl. Rinne und Bord**

**Die aufgezeigten Schäden sind nur visuell aufgenommen und bedürfen bei einer möglichen Instandsetzung eines genauen Aufmasses. Ebenfalls sind die dargestellten Massen nur geschätzt und bilden daher keine Grundlage für eine etwaige Materialbestellung. Ferner bildet die Nummerierung keine Rangfolge.**



**Eickhoff  
Dipl.-Ing.**

**Sande, den 04.09.2012**