

Gemeinde	Asphalt		Verbundsteinpflaster			wassergebunden			Spurplatten			geschottert	unbefestigt	gesamt
	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht	schlecht	
Emden	1041	0	0	48	235	464	759	2360	1265	0	0	0	0	6172
Südbrookmerland	300	0	0	0	0	0	0	561	0	0	0	0	2172	3033
Ihlow	2019	0	0	798	1174	0	0	0	0	0	4430	1629	1012	11062
Aurich	1892	0	0	9526	2338	0	0	0	0	0	0	0	0	13756
Großefehn	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	2086	3036
Wiesmoor	0	0	0	6063	0	0	0	0	745	0	0	0	0	6808
Friedeburg	1150	0	0	340	1666	1357	1764	0	0	0	2899	4164	0	13340
Sande	3580	903	0	0	94	0	0	438	1822	0	0	2095	0	8932
Wilhelmshaven	3357	0	2063	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	5908
gesamt	13339	903	2063	16775	5507	1821	2523	3847	4782	0	7329	7888	5270	72047

LEGENDE

Belag und Zustand

- Asphalt, gut
- Asphalt, mittel
- Asphalt, schlecht
- Spurplatten, mittel
- Spurplatten, schlecht
- Verbundsteinpflaster, gut
- Verbundsteinpflaster, mittel
- Verbundsteinpflaster, schlecht
- wassergebunden, gut
- wassergebunden, mittel
- wassergebunden, schlecht
- geschottert
- unbefestigt

alternative Wegeführung

Drehscheibe


Drehscheibe 2. Ordnung

Gemeindegrenzen

Ems-Jade-Kanal
Qualität der Radweg-Abschnitte

7 - Raum Friedeburg/Sande

Stand 09/2012



LEGENDE

Belag und Zustand

- Asphalt, gut
- Asphalt, mittel
- Asphalt, schlecht
- Spurplatten, mittel
- Spurplatten, schlecht
- Verbundsteinpflaster, gut
- Verbundsteinpflaster, mittel
- Verbundsteinpflaster, schlecht
- wassergebunden, gut
- wassergebunden, mittel
- wassergebunden, schlecht
- geschottert
- unbefestigt

alternative Wegeführung

Drehscheibe

Drehscheibe 2. Ordnung

Gemeindegrenzen

Ems-Jade-Kanal
Qualität der Radweg-Abschnitte

8 - Raum Sande

Stand 09/2012

