

Ausschusses für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales

Spielplatzsituation 2018

Information

20.06.2018


Fachbereich I, Bautechnik und Umwelt
Jan Richter

Vorwort


Die Erstellung erfolgte auf der Grundlage von:

- regelmäßigen Kontrollfahrten Bauhof, Bauamt
- gesetzliche Spielplatzüberprüfung DEKRA

Vorgestellt werden nur die Punkte welche gemäß Prüfbericht eine Gefahrenstelle darstellen. Ein sofortiges Handeln durch Beseitigung des Mangels oder Sperrung des Spielgerätes ist notwendig!



Übersicht Sande



Kinderspielfplatz Mariensiel

Banter Weg

Standort: Banter Weg, Mariensiel

Befund:

6-Eck Kombination

Starke Fäulnisschäden an der Holzkonstruktion. Die Standsicherheit ist fraglich


Vorschlag:

Demontage des Altgerätes. Aufstellen eines neuen Kombinationsspielgerätes

Kostenschätzung:

ca. 4.500,00 €

Beschluss Ausschuss:



Kinderspielplatz Cäcilienroden Carlo-Schmidt-Str



Standort: Carlo-Schmidt-Str., Cäcilienroden

Befund:

Klettergestell (Bj.: ca. 1996)

Kordelfangstellen an Podestpalisaden

Hangelring: Querbalken faul

Reck: Querbalken faul


Vorschlag:

Es handelt sich um einen schwach bespielten Spielplatz
Demontage der gesamten Konstruktion,
Ersatz durch eine Bockrutsche (Altbestand Bauhof!)

Kostenschätzung:

Arbeitszeit Bauhof

Beschluss Ausschuss:



Kinderspielplatz Cäcilienroden Kindergarten

Standort: Kindergarten Cäcilienroden

Befund:

Stehwippe (Bj.: 2007)

Schwere Fäulnissschäden



Vorschlag:

Demontage und Neubau der Standfläche

Kostenschätzung:

Arbeitszeit Bauhof

Materialkosten psch. 300,00 €

Beschluss Ausschuss: