

Bilddokumentation, 18.06.2020

Station 0-5

teilweise offenen Fugen



Bildnummer 2593

Station 9

Netzrisse



Bildnummer 2594

Station 30

Flickstellen



Bildnummer 2595

Station 50

Versackungen rechts



Bildnummer 2596

Station 50

Versackungen links, Netzrisse



Bildnummer 2597

Station 90

Risse



Bildnummer 2598

Station 120

Risse, Fehlstellen



Bildnummer 2599

Station 140

Risse, Kantenabbrüche



Bildnummer 2600

Station 150



Bildnummer 2601

Station 160

Ende der Aufnahme




Bildnummer 2602

Aufgestellt:

Thalen Consult GmbH

Neuenburg, den 18.06.2020



i. A. Dipl.-Ing. Holger Wilkens